



## ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Общество с ограниченной ответственностью «ПГС»  
115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 53, корп. 2  
E-mail: info@pgsexpert.ru http: pgs.expert  
Факс: +7 (495) 660-62-77 доб. 926122  
Тел.: +7 (495) 532-85-87

Limited Liability Company «PGS»  
115093, Russia, Moscow, st. Lyusinovskaya, 53, building 2  
E-mail: info@pgsexpert.ru http: pgs.expert  
Fax: +7 (495) 660-62-77 ext. 926122  
Tel: +7 (495) 532-85-87

### АКТ

#### натурного осмотра объекта

Дата осмотра: «21» февраля 2025 г.

Время осмотра: с 10 ч. 20 мин. до 11 ч. 10 мин.

#### Адрес и наименование объекта:

#### Осмотр объекта проведен на основании:

Договора № [REDACTED] от 22 октября 2024 г.

#### Результаты натурного осмотра объекта:

По результатам натурного осмотра, выполненных демонтажных работ.

1. В период с 13.02.2025 г. по 21.02.2025 г. выполнялись подготовительные работы строительной площадки.
2. Демонтажные работы не выполняются в срок, установленный предоставленным графиком.
3. Сохранность окружающих зданий и сооружений обеспечивается посредством предусмотренных мероприятий.
4. Работы, влияющие на безопасность, выполняются с соблюдением технологии.
5. Подрядчик соблюдает правила складирования и хранения используемых при демонтаже Объекта, материалов, оборудования, изделий и конструкций.
6. Исполнительная документация ведется подрядчиком в полном объеме.

эксперт, инженер-строитель: \_\_\_\_\_

Тосцев Д.Г.



www.pgc.com

## Приложение А «Фотоматериалы»



Фото 1. Общий вид Объекта в осях «А-Н/29-34».




Фото 2. Частный вид Объекта в осях «А-Н/33-35».